IT

SISTEMI DI PROTEZIONE DEL VISO
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

NOTA INFORMATIVA
Prima di utilizzare la visiera leggere attentamente le istruzioni. Il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la sicurezza del prodotto e/o l'efficacia della protezione. Le informazioni qui riportate devono essere consegnate all'utilizzatore finale.
Fare riferimento al distributore del dispositivo per ulteriori informazioni. Le visiere deve essere utilizzate solo ed esclusivamente per l'utilizzo per cui è stata certificata. La protezione è stata certificata per l'uso generale con almeti di scurezza per lavori di quota, altezze e industria, in conformità alla standard EN 166:2001.
La visiera soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa ANSI Z87.1:2020. La visiera non può essere utilizzata singolarmente se non in combinazione con i modelli di casco ZENTH, ZENTH FL, ZENITH X FL (e relative varianti). Questo prodotto non deve essere utilizzato in situazioni differenti a quelle per le quali è stato progettato (es. rischio elettrico).
La visiera rigorosamente deve essere marcata e in Dichiarazione di Prestazione Prodotto il di categoria e come tale è stata sottoposta a procedura di esame UE del tipo con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegato V e VI del Regolamento UE 2016/425.
Questo prodotto è certificato/conforme UE e stata effettuata dall'organismo notificato Certeotica Srl N0 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).
RISCHIO DA CUI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE
Per i lavori da cui il dispositivo è destinato a proteggere, fare riferimento alla marcatura apposita.
Attenzione: i dispositivi di protezione contro le particelle ad alta velocità indossati sopra occhiali oftalmici di riferimento, possono trasmettere ulteriori potenziali pericoli per l'utilizzatore.
Attenzione: Se i simboli P, B e N non sono stampati sulla visiera sia alla montatura, si deve assegnare il livello inferiore di protezione per quel particolare rischio.
Attenzione: se la visiera fornisce protezione contro le particelle ad alta velocità, si deve assegnare il livello di protezione dell'occhiale prescelto: dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera di impatto, cioè FT, BT o AT. Se la lettera di impatto non è seguita dalla lettera S, il protettore dell'occhio deve essere utilizzato solo contro particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
A titolo preventivo e imperativo utilizzare la visiera durante tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa o sportiva. Per un'adeguata protezione, è importante che la visiera sia ben ancorata al casco. Il montaggio del casco deve essere conforme alle istruzioni del produttore. Il montaggio del casco deve essere effettuato secondo le

LT

VEIDO APSAUGOS SISTEMOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Prieš naudodami veido skydelį, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų neišlaikymas, galėtų sumažinti šalmo suteikiamą apsaugą, net veido skydelio bei šalmo tinkamai naudojant, galėtų būti sužeidimai, galimas net mirtinas pažeidimas arba nelaimės atvejais galėtumėte nesulaukti pagalbos. Jeigu nėra galimybės tinkamai naudoti veido skydelio bei šalmo naudojimosi instrukcijos, veido skydelis turi būti naudojamas tik šalmo tikslais, kaip veido apsauginis ekranas. Šis veido skydelis buvo sertifikuotas ES bendrosios rinkos reikalavimams ir atitinka šio apsaugos dalikens atitinkamą predėlį kritimo, pramonės vritje skirtas naudoti dėvėti pagal standartą EN 166:2001.
Veido skydelis atitinka reglamente ANSI Z87.1-2020 numatytus reikalavimus. Veido skydelis negalima naudoti vieno ir jo naudojamas tik su „ZENITH™ „ZENITH™ „ZENITH™ „ZENITH™ „ZENITH™ kompanijos šalmais. Turėkite omenyje tai, kad naudojimas neaukšto klimato sąlygose, nei be buvo sukurtas tipas, esantis šalmas, galėtų sukelti rizika.
Šame vadove aprašyta veido skydelio yra šios kategorijos apsaugos apsaugos nuo kritimo priemonės taikoms ES rajo tyrimo procedūra, taikant ES reglamentą 2016/425 ir ir prieš numanomą naudojimą.
Veido skydelis atitinka reikalavimus, numatytus ANSI Z87.1-2020 ir EN 166:2001. 1. Vilnonas, 7 – 32013 Longarone (BL).

INFORMACIJA APIE PAVOJŲ NUO KURIO AUP YRA SKIRTA APSAUGOTI

Pavojus, nuo kurio priemonė turi apsaugoti, naisie tes atitinkamas žymėjimas.
Demesio: apsaugos nuo šiluminio pavojaus (liekio, dėmės, dėmės vidi regėjimą gerinančių akinių, gali perduoti potenciali naudotojui pavojinę žinią)
Demesio: ant šalmo „F“, „B“ ir „A“ nėra vienodi veido skydelių ir produktai, ant kurio jis tvirtinamas, visos aikos apsaugos reikia priskirti žemesnę lygį.
Demesio: ant šalmo „B“ ženklas apsaugo nuo didelio greičio dėlių, esant tin aukšto temperatūros, paaštrinta aikų apsaugai nuo bėrimo pažymėta raide „T“, ir kaip jos ženklas nėra „T“, aikų apsaugai nuo didelio greičio dėlių, aplinkos temperatūros apsaugoms.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kaip prevencinę priemonę, priraišinta veido skydelį mūvės visos darbinės aikos sportinės veiklos vykdymo metu. Norint užtikrinti tinkamą apsaugą, šalmo bei veido skydelio būdai gali būtinai prie šalmo ir užtikrinę, jokiu būdu kaip nepaliekant jokio tarpo. Jeigu šiuo būdai sugebėjatas tarp, kad pratinkite prie naudotojo ir uždėtas taip, kad kuo labiau sumažintų tarpus, pro kurios galėtų prasiskverbti dulkės, gaisrai ir kitos pavojingos medžiagos.
Šios grupės produktai yra skirtinga ir kitokiomis medžiagų. Bet kokio aikos, kai kurie jokiu būdo naudotojai gali patirti alergines reakcijas. Jeigu pastebėjote bet kokią alergiją, tuoj pat nutraukite šio produkto naudojimą.

VEIDO SKYDELIO UŽVELGIAMŲ DALIŲ ŽAISLINGO

Tvirtinimui naudokite tik „KASK“ adapterius.
1. Raskite dėklą ir ištraukite jį iš dėžės. (WAC00001) (galima atsimti pagal gale nurodytas raides „R“ ir „L“), įstatykite jį į geresnę pusę ant skirtą vietą ir apsukite, kol išgirsite užsikalimą patvirtinantį pasigirsimą (1 pav.). Tai yra veikiantis padarytas kitoje pusėje.
2. Su adapteriu (WAC00002) (pavaizduotas 2 pav.) ir
2. Užkabinkite veido skydelį (ją laikiko (WAC00010) taip, kad kryž ulkabinimo dantukai sutapo su lizdais (3 pav.). Pastumdykite, kol pasigirsta užsikalimo patvirtinantis pasigirsimas (4 pav.).
2. Uždėkite veido skydelio tvirtinimo dėklą ant adapterio (kaip aprašyta 1 punkte). Tai yra veikiantis padarytas kitoje pusėje. Jei norėsite linijas (ir pav. Dabar patraukite žirnelį (ilgos, pasaugokite veido skydelį (šalmo link ir atleiskite žirnelį, kad užkabinamas veido skydelis (7 pav.). Tai yra veikiantis padarytas kitoje pusėje.
4. Norėdami nuimti veido skydelį, pastatykite jį į padėtį „UP“ (8 pav.), pradėdami nuo viena pusės, patraukite ant veido skydelio adapteris ant jo ašmenų. Kitoje (7 pav.) ir atlaisvinę jį pastumdę ir ištraukę jį šalmo galo. Tą pat, veikiantis padarytas kitoje pusėje.
5. Norėdami atlaisvin veido skydelį nuo laikiklio (WAC00010), viską paskutie dvi nuotoras sviriles, tiesa nuo laikiklio numatomas ašmenis.
6. Norėdami nuimti adapteį nuo šalmo, paspaudukite virštinės dėklo viską esantį užkabinimo dantukų (ilgo (9 pav.) ir jį ištraukite.

VALYMAS

Nuimkite veido skydelį nuo šalmo ir nuskykite naudodamb tik vandenį ir neutralų muilą. Paltiekite naktadai dėklėlės apibūrimo temperatūrai, jokiu būdu naudokite chemiką, tirpiklius, benzeną, alkoholį ir panašias medžiagas, kurios gali sugadinti veido skydelį. Nenaudokite šiurkščių ar kietų šepetėlių ir panašiai.

LAIKYMAS

Laikykite sausose, apsaugotose vietose ir atokiau nuo UV spindulių, jei nenaudojate arba gabenant gamintojui veido skydelį, jį reikia laikyti jo dėklėlėje, kad jis nebūtų sugadintas. Nedėkite jokio kito daikto dėklėlės viduje, kad jis nebūtų sugadintas. Nedėkite jokio kito daikto ant dėklėlės viršaus, kad jis nebūtų sugadintas. Nedėkite jokio kito daikto ant dėklėlės viršaus, kad jis nebūtų sugadintas.

GARANTIJA

Laikykite sausose, apsaugotose vietose ir atokiau nuo UV spindulių, jei nenaudojate arba gabenant gamintojui veido skydelį, jį reikia laikyti jo dėklėlėje, kad jis nebūtų sugadintas. Nedėkite jokio kito daikto dėklėlės viduje, kad jis nebūtų sugadintas. Nedėkite jokio kito daikto ant dėklėlės viršaus, kad jis nebūtų sugadintas. Nedėkite jokio kito daikto ant dėklėlės viršaus, kad jis nebūtų sugadintas.

TAIKYMAS

Veido skydelis yra pritinkamas prie šalmo arba gamybos defekto. Garantijo netakiomi defektai, atsirasę dėl normalaus produkto naudojimosi, pakeitimo, blogo laikymo, netinkamos priežiūros arba kitokio naudojimo, net tas, kuriam produktas buvo sertifikuotas.

ATSARGINĖS DALYS IR PRIEDAI

WAC00000 – ADAPTERIS
WAC00001 – DĖKLĖLĖ VEIDO SKYDELIO LAIKIKLIS – WAC00011 – PRIEKINĖ DALIS

EN 166:2001 – ŽENKLINIMAS

Ant šalmo ir veido skydelio turi būti aiškiai ir neištrinamai pažymėta informacija, kad šis produktas atitinka EN 166:2001 ir numatyta sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, atitiktos ženklinimas (pavadinas, kad tikrą, GB). (3) Pamatinis technines standartas; (4) Mechaninis atsparumas dėlės greičio ir vidutines energijos (120 m/sek.) smūgiams, ekstremalai temperatūrai +55 °C/+120 °C; (5) Gamintojo identifikacinis; (7) Žymėnimas skaičiumi „3“ = raide „C“ ya ekstras UV filtrams su geru apsaugos atspalvimu – nuor filtry mazelio numeru „EN 170 - Ultravioletinė filtra“ (Skaidrus tipo – 74 % < VLT < 100 %) ir skaičiu „3“ ya skirtas filtrams nuo saulės skirtinio – nuor filtry mazelio numeru „EN 172 - Filtras nuo saulės skirtinio prramonės reikiamoms“ (Dūmų tipo – 80 % < VLT < 58,1 % ir siaubinio vieldodio tipo – 11 % < VLT < 17,8 %); (8) Optine klasė – nuolatinės optinės savybės; (9) Optinės klasės – nuolatinės optinės savybės; (10) Optinės klasės – nuolatinės optinės savybės; (11) Atsparumas smūkinimo kaitimo deformacijai; (12) Atsparumas nepatinkamai; (13) Atsparumas metalo ir metalinio.

ANSI Z87.1 – ŽENKLINIMAS

(1) Pamatinis technines standartas; (14) Apsaugo nuo smūgių; (15) Apsaugo nuo UV spindulių; (16) Šaulės filtras – šviesos ašinės; (17) Apsaugo nuo rasojimo; (18) Apsaugo nuo lėlių ir purslų.

ATITINKIES DEKLARACIJOS: Norėdami gauti šio gaminio ES atitikties deklaraciją kopiją, apsilankykite internete svetainėje www.kask.com.

RU

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЛИЦА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием всегда внимательно прочитайте инструкцию. Несоблюдение нижеизложенного может уменьшить его защитные свойства. В случае получения травм или даже серьезного вследствие несоблюдения этого случая, связанного с неправильным использованием визера, производитель и сеиг дистрибьюторы ответственности не несут. Всегда должны использоваться исключительно при соответствии тех видов деятельности, для которых он был сертифицирован. Настоящий визор получил сертификацию от соответствующего органа ЕС и может быть использован вместе с защитными шлемами для проведения промышленных и высотных работ, а также работ, связанных с дереворобатывающей сферой, в соответствии со стандартом EN 166:2001.
Визор соответствует требованиям Американского Национального Института Стандартов Z 87.1-2020. Визор не полевого использования. Визор предназначен для использования только с шлемами ZENITH™ ZENITH™ ZENITH™ ZENITH™ ZENITH™ компании. Данная продукция не должна использоваться для целей, отличных от тех, для которых она была разработана (например, для защиты от правильного электрическим током).
Визор, описываемый в настоящем руководстве, разработан в соответствии с европейской защитой, относящимся к категории II и, как таковой, он прошел процедуру по сертификации от ЕС, направленную на соблюдение требований Европейского Парламента и Совета ЕС 2016/425.
Продукт сертифицирован ЕС осуществлен органом технической экспертизы Certiticta Sort NB 0530 – Z1. Vilanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

РИСКИ ОТ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ СРЕДСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА

Риски, от которых предназначен визор, обозначены соответствующим знаком, нанесенным на маркировке. Пробой на ударопрочность: 120 м/с.
Внимание:наличие защитных устройств, приспособлений, предназначенных для ношения в лицо высокоскоростных частиц, боевых очков для данного визора. Пробой на ударопрочность: 120 м/с.

ВОЗМОЖНОЕ ИЗНОШИВАНИЕ

Визор не подлежит ремонту или ремонтировать. Не рекомендуется использовать визор, если на поверхности визора имеются трещины, выбоины или иные повреждения, которые могут ограничить видимость или ослабить защитные свойства визора. Любые непредусмотренные внешнеуместные изменения или ремонты могут ослабить его защитные функции визора.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Визор нельзя перевозить в ненадлежащем виде.

СРОК СЛУЖБЫ

Максимальный срок службы пластиковых изделий и деталей КАSK 10 лет с года выпуска, указанного на изделии.
Тем не менее, срок службы каскадных заверов от различных факторов, в том числе перепада температур, продолжительности воздействия под воздействием ультрафиолетовых лучей, солнечных лучей и интенсивности использования. Регулярно проверяйте каждое на наличие каких-либо повреждений. Исходяиии из соответствия, потеряется, царапины являются индикатором повреждения материала, которое может ослабить защитные свойства.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

С целью проведения изделия пришло более 10 лет
Изделие подвергается использованию воздействию ультрафиолетовых лучей или механической деформации.
Изделие не соответствует контрольным требованиям.
Изделие не соответствует требованиям, предъявляемым к правильной эксплуатации

ГАРАНТИЯ

Визор не подлежит гарантийному ремонту на любые дефекты материала и производственный изъян. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нормального использования, ненадлежащего хранения, ненадлежащего ухода, ненадлежащего использования или использования, для которого изделие не проходило сертификацию.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

WAC00000 ГЕРПЕСОДЕРЖАЙКА - WAC00010 ОПОРА ВИЗОРА - WAC00011 КОШЕЛЁК

EN 166:2001 - МАРКИРОВКА

(1) Маркировка, соответствующая требованиям по охране здоровья и безопасности, изложенным в Регламенте ЕС 2016/425 (2) Маркировка, соответствующая требованиям по охране здоровья и безопасности, изложенным в Регламенте ЕС 2016/425 (3) Нормативный технический стандарт; (4) Механическая прочность при средней скорости и умеренной энергии (120 м/с); (5) Идентификационный знак производителя; (7) Маркировка, обозначающая цифрой «3» и буквой «С», предназначенная для УФ-фильтров с хорошим расслаиванием цвета — «номерный номер шкалы фильтров ТЕН 170 - Ультрафиолетовые фильтры» (Прозрачный тип — 74 % < VLT < 100 %) и цифрой «3», предназначенной для солнцезащитных фильтров — «номерный номер шкалы фильтров ТЕН 172 - Солнечные фильтры для промышленного использования» (Тёмный тип — 80 % < VLT < 58,1 % ; Сверхтёмный тип — 11 % < VLT < 17,8 %); (8) Оптическая постоянная; (9) Оптическая постоянная; (10) Оптическая постоянная; (11) Устойчивость к деформации из-за нагрева; (12) Устойчивость к коррозии.

ANSI Z87.1 – ЗНАЧИМЫЕ

(1) Основные технические нормативы; (14) Защита от ударов; (15) Защита от УФ-излучений; (16) Солнечный фильтр-светорассеиватель; (17) Защита от запотевания; (18) Защита от капель.

СЕРТИФИКАТ О СООТВЕТСТВИИ: Для получения копии копии сертификата о соответствии требованиям ЕС данного устройства, пожалуйста, посетите www.kask.com.

PL

SYSTEMY OCHRONY TWARZY INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

UŻOTKA INFORMACYJNA

Przed użyciem osłony należy uważnie przeczytać instrukcje. Nieprzestrzeganie zawartych w niej zaleceń może ograniczyć ochronę osłony, a nawet osłony i prawidłowo zamocowanej osłony może powodować obrażenia, a w przypadku wypadków ograniczyć dostępność pomocy. Jeśli nie ma możliwości zastosowania osłony zgodnie z instrukcjami, osłona powinna być używana wyłącznie jako osłona twarzy. Osłona ta została certyfikowana zgodnie z wymaganiami jednolitego rynku UE i posiada oznaczenie CE, co oznacza, że spełnia ona wymagania dotyczące ochrony przed uderzeniami zgodnie z normą EN 166:2001.
Osłona spełnia wymagania normy ANSI Z87.1-2020. Nie można używać osłony osobno, tylko w połączeniu z modelami kasków z półkoszem ZENITH™, ZENITH™, ZENITH™, ZENITH™ i ZENITH™, w zależności od wariantu. Tego produktu nie można być używany w niskich sytuacjach ani tak, jak nie jest dobrzy tzostał zaprojektowany (np. sypka porażenia prądem).
Osłona będąca przedmiotem niniejszej instrukcji jest Środkiem Ochrony Indywidualnej II kategorii i jako taki została poddana procedurze UE badania typu zgodnie z wymogami określonymi w Załącznikach V i VI do Rozporządzenia UE 2016/425.
Produkt jest sertyfikowany przez upoważniony przez jednostkę notyfikowaną Certiticta Sort NB 0530 - Z1. Vilanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

ZAGROŻENIE, PRZED KTÓRYM BĘDZIE POWINIEN ZAPEWNIĆ OCHRONĘ

Informacje na temat zagrożenia, przed którym osłona powinna chronić, zostały zaznaczone na oznakowaniu.
Uwaga: środki chroniące przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości nakładane na okulary lub inne osobni osłony ochronnych pracowni powinny zapewnić ochronę przed uderzeniem.

ZUŻYCIE

Uwaga: Jeśli symbol F, B i A na linie są w wspólne dla osłony i kaskmy, kompletnej ochrona osłony należy przyjąć niższą poziom ochrony. Produkty nie są przeznaczone do naprawy lub naprawiać. Nie zaleca się stosowania osłony, jeśli na powierzchni osłony są widoczne pęknięcia, wgniecenia lub inne uszkodzenia, które mogą ograniczyć widoczność lub osłabić ochronne właściwości osłony. Wszelkie nieprzewidziane zmiany lub naprawy mogą osłabić ochronne funkcje osłony.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Osłonę należy transportować w odpowiednim stanie.

PRZYPOMNIENIE

Aby zapewnić właściwą ochronę, osłona musi być dobrze zamocowana na kasku, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Aby osłona była dobrze zamocowana, należy ją dopasować do kształtu twarzy i zamocować w taki sposób, aby nie pozostawiać przestrzeni przez którą mogłyby się przedostać pył, gaz lub inne niebezpieczne substancje.
Produkty tej grupy są wykonane z różnych materiałów. Są to m.in. materiały, na które niektórzy użytkownicy mogą reagować alergicznie. Jeśli zauważysz u siebie jakąkolwiek alergię, natychmiast przestań używać produktu.

UŻYWANIE OCHRONNIKA NA KASKI

Do zakładania należy używać wyłącznie mocowań KASK.
1. Zidentyfikować osłonę (WAC00001) (na podstawie liter R i L) i, tak aby była prawidłowa, nałożyć ją na uchwyt osłony w kasku (rys. 1). Powinieneś usłyszeć dwa pojedyńcze kliki. Oba mocowania są w ten sposób prawidłowo do siebie połączone.
2. Zamocować osłonę (WAC00002) (rys. 2) na uchwycie (WAC00010) tak, aby ząbkowania zatrzasnęły się w ten sposób, aby usłyszeć dwa pojedyńcze kliki (rys. 3).
2. Założyć osłonę na uchwyt (WAC00010) (jak opisano w punkcie 1). Oba mocowania są w ten sposób prawidłowo do siebie połączone.
4. Aby zdjąć osłonę, należy przesunąć ją do pozycji UP (rys. 8), zaczynając od jednego z boków, odciągnąć na zewnątrz ucho na osłonie i zdjąć osłonę z kasku.
5. Aby zdjąć osłonę z uchwytu (WAC00010), należy dwie ciemne dźwignie do dołu, co doprowadzi do zwolnienia osłony.
6. Aby zdjąć uchwyt z kasku, pociągnąć za zewnętrzne ząbkowanie (rys. 9) i wyciągnąć uchwyt z kasku.

CZYSZCZENIE

Osłonę ochronną z kaski i wyczyścić ją szczegół wyłącznie wody i łagodnego mydła. Pozostawić do wysychania na powietrzu i w temperaturze pokojowej. Nie używać żadnych innych środków czyszczących, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu i podobnych poziemi, aby nie uszkodzić osłony. Nie używać twardych szczotek.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu z dala od źródeł promieniowania ultrafioletowego. Jeśli osłona nie jest używana, a także podczas transportowania, powinna zostać umieszczona w dołączonej do produktu ochronnej torbie. Nie umieszczać w niej innych rzeczy. Zgięcia ze przechowywać osłonę w jej oryginalnym opakowaniu. Nie stosować substancji klejących, rozpuszczalników, nakładki lub powłoki. Nie stosować na osłonie żadnych naklejek. Nie nakładać naklejki lub modyfikacje nieprzewidziane przez producenta mogą wpłynąć na funkcje ochronne, jaka ma spełniać osłona.

GWARANCJA

Firma Kask nominalnie gwarantuje, że wszelkie materiały i wykonania produktu. Gwarancja nie ma objęte wady produkcyjne lub materiałowe, modyfikacjami, nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłową konserwacją lub nieprawidłowym użytkowaniem.

CZĘŚCI ZAMIENNE I DODATKI

WAC00000 - MOCOWANIA
WAC00010 - UCHWYT OSŁONY
WAC00011 - DAŻEK

EN 166:2001 - OZNACZENIE

(1) Oznakowanie zgodności z wymogami BHP przewidzianymi w Rozporządzeniu UE 2016/425 (2) Oznakowanie zgodności z wymogami BHP przewidzianymi w Rozporządzeniu UE 2016/425 (3) Normy techniczne; (4) Odporność mechaniczna, średnia energia, średnia prędkość (120 m/s); (5) Technizna norma odmawiania; (6) Odporność termiczna (+55°C/+120°C); (7) Oznaczenie numeru odpowiedzialnego (10 m/s), ekstremalnej temperatury (+55°C/+120°C); (8) Identyfikacja producenta; (7) Oznaczenie numerem „3” – litera „C” dotyczy filtrów UV z dobrym przyciemnieniem kolorów, – numer na skali odn. filtrów „EN 170 - Filtry chronione przed radiofalami” (Ciecze ocznie = 74,4%<VLT<100%) / numer „3” dotyczy filtrów słonecznych – numer na skali odn. filtrów „EN 172 - Filtry słoneczne do zastosowań przemysłowych” (Ciemnoszary = 80%<VLT<58,1%) / (Ciemnoczarny = 11%<VLT<17,8%); (9) Optyczna - do ciągłego użytkowania; (9) Optyczna przed kroplami i rozpryskami ciecz; (10) Optyczna przed dopuszczalnymi zmianami; (11) Odporność na zmiękczanie; (12) Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu; (13) Odporność na napylanie cząstek stopionego metalu.

ANSI Z87.1 – OZNAKOWANIE

(1) Podstawowe techniczne normy; (14) Ochrona przed uderzeniem; (15) Ochrona przed promieniowaniem UV; (16) Filtr słoneczny przeciwsłoneczny; (17) Ochrona przed zapaczwaniem; (18) Ochrona przed kroplami i rozpryskami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Aby otrzymać kopię Deklaracji Zgodności UE dotyczącej tego urządzenia, należy zapoznać się ze stroną internetową www.kask.com.

CS

SYSTÉMY NA OCHRANU OBLIČEJE POKYNY PRO POUŽITÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před použitím ochranného štítu si důkladně přečtěte pokyny. Nedodržování pokynů může vést ke snížení ochrany, k nesou použitím ochranného štítu nebo nesprávně nasazené ochranné přilby dochází k zranění, dokonce i k smrtelnému zranění, a v případě nehody k následkům poranění a ztížené pomoci. Pokud není možnost dodržet pokyny k použití, ochranný štít by měl být používán pouze jako ochranná pro čnost. Tento ochranný štít byl ve smyslu pravidel vydaných na ochranné prostředky EU ve členském pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít bol certifikovaný v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít bol certifikovaný v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít bol certifikovaný v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít byl certifikovaný v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít byl certifikovaný v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít byl certifikovaný v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít bezpečnostní ochranné prvky pro ochranu očí, pro ochranu obličeje, pro ochranu sluchu a pro ochranu hlavy, ochranné prvky pro ochranu dýchacích cest, ochranné prvky proti vysokým teplotám. Tento ochranný štít byl certifikován v souladu s nařízením EU na všeobecné pouliše s harmonizovanými normami a byl tedy certifikován. Tento ochranný štít byl certifikovaný